

Offenbach, 5. Mai 2015

SVBO Kfz Sachverständigen Büro Offenbach•Bismarckstraße 6•63065 Offenbach

Herrn  
Max Mustermann  
Musterstraße 123

63XXX Autostadt

### **Fahrzeugbewertung**

Bei Rückfragen bitte angeben : Gutachten-Nr. GEBRAUCHTWAG

Sehr geehrter Herr Mustermann,

hiermit übersenden wir Ihnen die in Auftrag gegebene

Fahrzeugbewertung.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

**SVBO Kfz Sachverständigen Büro Offenbach**

G. Zuriago

Anlage: Fahrzeugbewertung,  
Rechnung

Rechn.-Nr.: TEST

Gutachten-Nr.: GEBRAUCHTWAG

Offenbach, 05. Mai 2015

SVBO Kfz Sachverständigen Büro Offenbach•Bismarckstraße 6•63065 Offenbach

Herrn  
Max Mustermann  
Musterstraße 123

63XXX Autostadt

## Rechnung

**Betreff : Fahrzeugbewertung**

Auftraggeber : Max Mustermann  
: Musterstraße 123  
: 63XXX Autostadt

Amtliches Kennzeichen : X XX 1234  
Fahrzeugidentnummer : WDD204XXXXXXXXXX

Grundhonorar	€	41,18
EDV-Abrufgebühr, Porto-, Telefon-, Schreibkosten	€	0,00
Zwischensumme ohne MwSt.	€	41,18
MwSt. 19,0 %	€	7,82
Rechnungsbetrag	€	<u>49,00</u>

Wenn nicht anders angegeben, entspricht das Lieferdatum dem Rechnungsdatum.  
Wir bitten um Überweisung des Rechnungsbetrages bis zum 20.05.2015.

Gutachten-Nr.: GEBRAUCHTWAG

05.05.2015

## **Fahrzeugbewertung**

Fahrzeughalter : Max Mustermann  
: Musterstraße 123  
: 63XXX Autostadt  
Kennzeichen : X XX 1234  
Auftrag vom : 05.05.2015  
Besichtigungsdatum / Ort : 05.05.2015 / Selbstbesichtigung AST  
Besichtigung durch : Online Bewertung  
bei der Besichtigung anwesend : -



### **Zusammenfassung**

**Wiederbeschaffungswert incl. MwSt.**

**€ 10.200,00**

Dieses Gutachten umfasst:

8 Seiten  
8 Fotos

Gutachten-Nr.: GEBRAUCHTWAG

05.05.2015

## Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

## Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft.

Vorbesitzer sind vorhanden.

Der Halter ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt.


## Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Begutachtung ausreichend. Das Fahrzeug konnte von außen und innen besichtigt werden. Ein Probelauf / bzw. eine Probefahrt konnte durchgeführt werden.

## Vorschäden / Altschäden

Am Fahrzeug befindet sich ein behobener Vorschaden.

## Anstoßbereich / resultierende Anstoßrichtung der Vorschäden



## Schadenbeschreibung / Schadenumfang der Vorschäden

Nach Angaben des Fahrzeughalters handelt es sich um einen Auffahrunfall. Es kam zum Anstoß gegen

Zur Behebung des Vorschadens ergibt sich folgender Reparaturweg:

Gutachten-Nr.: GEBRAUCHTWAG

05.05.2015

## **Schlußwort**

Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeugbewertung wird versichert.

Offenbach, 05. Mai 2015

Karosseriebaumeister Giuseppe Zuriago

Gutachten-Nr.: GEBRAUCHTWAG

05.05.2015

## Gebrauchtfahrzeug Bewertung nach D A T - S Y S T E M

Nr. GEBRAUCHTWAG		Besichtigungsdatum	: 05.05.2015
Fahrzeugart	: Personenkraftwagen	Motorart	: Dieselmotor
Fabrikat	: Mercedes-Benz	Leistung/Hubraum	: 125 KW / 2148 ccm
Typ	: C-Klasse C 220 CDI	Inner/Außer/Komb/CO2	: 8,2 ltr / 4,9 ltr / 6,1 ltr / 162 g/km
Aufbauart/Ausf.	: Limousine / Elegance	Erstzulassung	: 13.04.2007
Sitzplätze / Türen	: 5 / 4	Nächste HU	: 06.2016
Amtl. Kennz.	: X XX 1234	Farbe	: tenoritgrau metallic
Kfz.-Ident.Nr.	: WDD2040081F004960	Ges. Fahrstrecke	: 148.509 km
Anzahl Besitzer	: 2		

Fzg.-Gesamtzustand : normal                      Vorschaden : reparierter Schaden

Reifen/Zust. 1.Achse	: 205/55R16	7,0/--/--/7,0mm	: Vredestein
Reifen/Zust. 2.Achse	: 205/55R16	6,5/--/--/6,5mm	: Vredestein
Reifen/Zust.Res.-Rad	: -		

### Serienausstattung:

Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Batterie 70 Ah, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Design- und Ausstattungslinie Elegance, Drehzahlmesser, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Getriebe 6-Gang, Karosserie: 4-türig, Klimautomatik (Thermatic), Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopfstützen vorn NECK-PRO, LM-Felgen, Motor 2,2 Ltr. - 125 kW CDI KAT, Nebelscheinwerfer, Reifendruckwarner, Reiserechner, Rußpartikelfilter, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Verglasung getönt, Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung

### Sonderausstattung:

Änderungsjahr mit Code 808, Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player), Außenspiegel elektr. anklappbar, Getriebe Automatik - (5-Stufen), Innenausstattung: Holz Eukalyptus, Innenspiegel und Außenspiegel links mit Ablendautomatik, Memory-Paket, Metallic-Lackierung, Parktronic-System PTS (vorn und hinten), Scheibenwaschanlage beheizt, Sitzheizung vorn, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie

Auf der Basis des Marktspiegels der Deutschen Automobil Treuhand und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattung sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der **Wiederbeschaffungswert** des oben genannten Fahrzeugs, das überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UstG angeboten wird, (einschließlich durchschnittlich 2,4% MwSt.-Anteil) am 05.05.2015 zu:

**10.200,-- EUR (incl. 244,80 EUR MwSt.)**

Diese Bewertung wurde durchgeführt von: Karosseriebaumeister Giuseppe Zuriago

Gutachten-Nr.: GEBRAUCHTWAG

05.05.2015

## Fotodokumentation



Bild 1: Übersichtsaufnahme von vorn links



Bild 2: Übersichtsaufnahme von hinten links

Gutachten-Nr.: GEBRAUCHTWAG

05.05.2015

## Fotodokumentation



Bild 3: Übersichtsaufnahme von hinten rechts



Bild 4: Übersichtsaufnahme von vorn rechts

Gutachten-Nr.: GEBRAUCHTWAG

05.05.2015

**Fotodokumentation**



Bild 5: Übersichtsaufnahme Schaden Seitenwand



Bild 6: Übersichtsaufnahme Schaden Stoßstange hinten

Gutachten-Nr.: GEBRAUCHTWAG

05.05.2015

**Fotodokumentation**



Bild 7: km Stand laut Tacho



Bild 8: Fahrzeug Ident Nummer